

クリーンルームへの入室方法

外

化粧、腕時計、指輪、イヤリング等を外す

金属汚染を防止する
化粧品には金属成分が含まれている

更衣室に入る

手を洗う

素手は非常に汚れている
(垢、土、汗、硬貨の金属成分など)

インナーキャップ、マスクをつける

マスクカバー付きフードをかぶる

体からの落下物を防止する
(髪の毛、ふけ、垢など)

無塵服、クリーンシューズの順に着用

クリーン手袋をはめる

手袋を洗う

もし洗濯済みのきれいな手袋を使用する場合は適用しない

エアシャワーを通る

クリーンルーム

専用手袋をはめる

専用手袋を洗う

ウルトラクリーンが必要な工程に適用する



